

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

г. Красноярск

25.03.2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МАОУ СШ №143, г. Красноярск
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 660125, г. Красноярск, ул. им Н. Н. Урванцева 26а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 10166,7 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 26897 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, капитального ремонта не проводилось.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2020г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (МАОУ СШ №143)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера: образование
- 2.2. виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых
- 2.3. Форма оказания услуг: очная
- 2.4. категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,6-18 лет
- 2.5. категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития; нарушениями зрения; аутисты
- 2.6. плановая мощность: вместимость, пропускная способность 975ч.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка: ул. Урванцева
Автобусами №: 7,8,50,53,60,64,68,71,76,79,81,88,98
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 345 м.
 - 3.2.2. время движения (пешком) 7-10 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично.
 - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет ни акустической, ни тактильной, ни визуальной
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет, описать: (отсутствуют съезды с тротуара, имеются неровности.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	№1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	№3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	№6,7,8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№11,12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	№14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	№16,17

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (К,О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами
		Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой или тактильной маркировки
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	Установить пандус в соответствие нормативным требованиям
		Установить противоскользящее покрытие на краях ступеней
		Установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника
		Установить при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить тактильные таблички
		Установить визуальную информацию
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приобрести надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию
		Приобрести индукционные петли и/или звукоусиливающую аппаратуру
7	Санитарно-гигиенические помещения	Установить кнопки экстренного вызова
		Оборудовать поручнями раковины

4.2. Период проведения работ до 2030 г. в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) -нет

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- да

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- да

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов - да

4.4.6. другое нет

Председатель комиссии:

Директор МАОУ СШ №143



С. А. Савенко


Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР



О. В. Лелюк

Заместитель директора по АХР



Т. П. Панченко

Председатель Советской МО ВОИ (по согласованию)



В. Н. Борт